АНО «Развитие человеческого капитала»
Обособленное подразделение «Техноград»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Исполняющего обязанности
генерального директора
АНО «Развитие человеческого капитала»
№ ОД-29/24 от «14» марта 2024 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА - ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Программирование станков с ЧПУ HAAS (токарная обработка)»

Категория слушателей: к освоению программы допускаются лица в возрасте восемнадцати и старше лет, имеющие среднее общее образование и профессию рабочего 16045 Оператор станков с программным управлением, получающие или имеющие среднее профессиональное образование по направлениям «Оператор станков с программным управлением», «Токарь на станках с ЧПУ», операторы и наладчики станков ЧПУ

Объем: 40 часов.

Форма обучения: очная.

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: удостоверение о повышении квалификации.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование компонентов программы	Обязательные аудиторные учебные занятия (ч.)		Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (ч.)	Всего учебной нагрузки (ч.)
	всего	в т.ч. практических и семинарских занятий		
Тема 1. Техника безопасности при работе на станке, в цехе.	0,5			0,5
Тема 2. Станки с ЧПУ. Инструменты и техоснастка.	1	0,5		1
Тема 3. Практическая работа с инструментами.	1,5	1		1,5
Тема 4. Координаты станка. Нулевые точки.	2	1,5		2
Тема 5. Структура управляющей программы.	3	2		3
Тема 6. Элементарные перемещения.	3	3		3
Тема 7. Симулятор станка с ЧПУ.	5	5		5
Тема 8. Циклы металлообработки.	14	12		14
Тема 9. Работа с управляющими программами на станке с ЧПУ.	8	8		8
Итоговая работа по созданию управляющей программы по чертежу детали.	2	2		2
ИТОГО:	**40**	**35**		**40**

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, РАЗДЕЛАМ (МОДУЛЯМ)

Наименование тем, разделов (разделов)	Содержание тем, разделов (модулей)
Тема 1. Техника безопасности при работе на станке, в цехе.	Электробезопасность. Правила противопожарной безопасности. Мероприятия для снижения травматизма и устранения возможности несчастных случаев.
Тема 2. Станки с ЧПУ. Инструменты и техоснастка.	Основные узлы станка. Инструменты, применяемые на станках с ЧПУ. Технологическая оснастка, применяемая на станках.
Тема 3. Практическая работа с инструментами.	Изучение имеющихся в наличии инструментов. Определение маркировки пластины. Подбор аналогов, назначение режимов резания.
Тема 4. Координаты станка. Нулевые точки.	Система координат токарного станка. Ускоренное перемещение G00, линейная интерполяция G01. **Практическая работа № 1 по написанию отрывка управляющей программы, описывающей движение инструмента вдоль контура.**
Тема 5. Структура управляющей программы.	Формат программы. Формат кадра. Подготовительные функции G (кодировки A, B и C, далее G-коды приведены в соответствии с кодировкой A), вспомогательные функции M. Система координат детали G54-G59. Функция шпинделя S: частота вращения шпинделя G97, постоянная скорость резания G96. Функция подачи F. Функция инструмента T. **Практическая работа № 2 по составлению управляющей программы для черновой и чистовой операций и завершению работы.**
Тема 6. Элементарные перемещения.	Абсолютные и относительные координаты (кодировки A и B). Ускоренное перемещение G00, линейная интерполяция G01. Круговая интерполяция G02, G03. Коррекция на радиус инструмента G41, G42. **Практическая работа № 3 по составлению управляющей программы, описывающей движение инструмента вдоль контура с коррекцией на радиус инструмента.**
Тема 7. Симулятор станка с ЧПУ.	Панель ЧПУ. Пульт оператора. Режимы работы станка / системы ЧПУ. Создание и редактирование управляющих программ. Обработка деталей на компьютерном симуляторе станка с ЧПУ.

Тема 8. Циклы металлообработки.	Циклы обработки цилиндрических и торцевых поверхностей G90, G94. Циклы нарезания резьбы G92, G76. Циклы обработки канавок G75, G74. Цикл глубокого сверления G83. Циклы нарезания резьбы метчиком и развертывания G84, G85. Цикл G83 – сверление с выводом сверла, сверление с дроблением (системный параметр 5101 #2). Цикл многопроходного продольного чернового точения G71. Цикл чистовой обработки G70. Цикл G71 – обработка поднутрений. Цикл многопроходного поперечного чернового точения G72. Цикл многопроходной обработки параллельно заданному профилю G73.
Тема 9. Работа с управляющими программами на станке с ЧПУ.	Панель ЧПУ. Пульт оператора. Работа с управляющей программой (создание, удаление, копирование на внешний носитель и т.д.). **Практическая работа на станке с ЧПУ (Создание и редактирование управляющих программ. Тестирование управляющей программы в графическом режиме).**